

安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号： HHGCPJ-2024(W)-139 项目完成时间：2024年5月2日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		合同编号	
评价项目概况				
项目名称	中国石化销售股份有限公司 贵州安顺城区石油分公司 两所屯加油站新增充电桩·安全现状评价报告		所在地区	贵州省安顺市西秀区东郊两所屯
评价类别	预评价 ☐ 验收评价 ☐ 条件评价 ☐ 安全现状评价 ☒			
项目审批机关			职工人数	
			销售额	
是否属跨省项目	是 ☐ 否 ☒		资产总额	
是否生产剧毒化学品	是 ☐ 否 ☒		是否存放剧毒化学品	是 ☐ 否 ☒
所属业务类别（代码）		4b		
参加评价人员情况				
姓 名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签 名
谭龙梅	S011032000110202000966	二级	项目负责人、参与编制报告、现场踏勘	
梁晓容	CAWS530000230200955	二级	参与编制报告、现场踏勘	
何 梅	S011053000110193002354	三级	收集资料	
周中福	S011053000110203001676	三级	收集资料	
评价人员是否到现场勘验		是 ☒ 否 ☐	是否能够如实反映安全状况	是 ☒ 否 ☐
是否在规定的时间内完成评价报告		是 ☒ 否 ☐	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 ☒ 否 ☐
指出项目的安全隐患多少项		1	提出隐患治理建议措施多少项	1

被评价单位 意见和建议	(盖章) 年 月 日
----------------	----------------------------------

说明：1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。
2、该表需要被评价企业认可并盖章。

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司两所屯加油站新增充电桩·安全现状评价报告		项目规模	
业务范围		合同期限		
项目类别		报告提交时间		2024. 3. 31
安全评价项目 组及报告编写 成员	评价师姓名	证书编号		专业
	谭龙梅	S011032000110202000966		化学
	梁晓容	CAWS530000230200955		机械
	何 梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
	周中福	S011053000110203001676		安全工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工工艺
过程控制负责	杨胜云	1600000000301400		电气自动化
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺
安全评价项目 现场开展工作 情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、梁晓容	2024. 2. 22		
	现场勘验照片	附后		
安全评价项目 简介	中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司两所屯加油站位于贵州省安顺市西秀区东郊两所屯，企业法定代表人：张吉锐，本加油站主要从事车用柴油及车用汽油的销售。本站配置职工作人员4人。 本项目设 SF 双层埋地储油罐 3 个，其中车用柴油油罐 30m³一个；92#汽油油罐 30m³一个；95#汽油油罐 30m³一个；加油站油罐储存总容积 90m³，柴油折半计算后为加油站总容积为：75m³，根据《汽车加油			

	加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，本加油站属于三级加油站。 本加油站已获得安顺市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证：黔安应危化经字[2022]000056（于 2023 年 11 月 15 日到期）；已获得了安顺市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》油零售证书第 52030013 号（于 2026 年 11 月 25 日到期）。 中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司两所屯加油站新增充电桩设有卸油、加油油气回收系统，设有紧急切断阀、卸油防满溢自动切断阀、高液位报警仪、双层罐渗漏报警仪等。 为适应市场发展，于 2024 年 2 月在加油站东北面增加了一套充电装置，共设 1 个 SCB14-400kVA 箱式变压器，360kW 充电主机，3 个 120kW 充电桩及 6 个停车位，该套装置由贵州泰铭电力实业有限公司负责安装，由贵州安顺城区石油分公司两所屯加油站进行统一管理。
评价项目其他 信息	A photograph showing three individuals standing in front of a charging station. From left to right: a woman in a black jacket, a man in a blue and red uniform, and a woman in a yellow high-visibility vest. They are standing on a paved area with several charging piles in the background. The background also includes a stone wall and some trees. 评价师现场照片（左到右：评价师梁晓容、加油站人员、项目负责人谭龙梅）