安全评价业务网上公开信息表

<table>
<tr><td>机构名称</td><td colspan="2">贵州昊华工程技术有限公司</td><td>资质证号</td><td>APJ-（黔）-011</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">瑞丽市邵辰商贸有限公司烟花爆竹储存库区安全现状评价</td><td>项目规模</td><td>/</td></tr>
<tr><td>业务范围</td><td>安全评价</td><td colspan="2">合同期限</td><td>2026年06月至2026年12月</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>安全现状评价</td><td colspan="2">报告提交时间</td><td>2026年07月</td></tr>
<tr><td rowspan="6">安全评价项目组及报告编写成员</td><td>评价师姓名</td><td colspan="2">证书编号</td><td>职业证书等级</td></tr>
<tr><td>谭龙梅</td><td colspan="2">黔特高2310993000176</td><td>高级职称证书</td></tr>
<tr><td>覃　丹</td><td colspan="2">1500000000300222</td><td>三级安全评价师</td></tr>
<tr><td>杨胜云</td><td colspan="2">1600000000301400</td><td>三级安全评价师</td></tr>
<tr><td>赵彪</td><td colspan="2">1700000000301705</td><td>三级安全评价师</td></tr>
<tr><td>李治友</td><td colspan="2">黔特高2310993000180</td><td>高级职称证书</td></tr>
<tr><td>报告审核人</td><td>范厚航</td><td colspan="2">1800000000200382</td><td>二级评价师</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>罗蔚</td><td colspan="2">黔特高201600691</td><td>高级职称证书</td></tr>
<tr><td>过程控制负责人</td><td>谭世春</td><td colspan="2">1600000000301527</td><td>三级安全评价师</td></tr>
<tr><td rowspan="3">安全评价项目现场开展工作情况</td><td>现场勘验人员</td><td colspan="3">勘验时间及任务</td></tr>
<tr><td>谭龙梅、覃丹</td><td colspan="3">2026.6.15</td></tr>
<tr><td>现场勘验照片</td><td colspan="3">（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）</td></tr>
<tr><td>安全评价项目简介</td><td colspan="4">瑞丽市邵辰商贸有限公司烟花爆竹储存库区，位于云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市勐秀乡勐秀村南桑坝，地理坐标：东经97°49′06″，北纬24°00′26″。库区设置为1.3级烟花爆竹专用储存仓库。建筑面积408㎡，储存物品为C、D级烟花爆竹成品。
本库区仓库原设计储存药量9000kg。库区西北侧由近及远有闲置民房（距仓库16.34m，企业已将其租赁并闲置）；再远处原有一处在建民房，该民房与仓库外墙净距离仅</td></tr>
</table>

	40.69m，受该外部建构筑物安全距离限制，依据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022），库房允许最大储存药量被限定为2000kg，企业烟花爆竹经营（批发）许可证核定储存药量为2000kg。 为消除外部安全距离制约、恢复仓库原设计储存能力，该公司分别于2026年1月1日、5月1日与两处零散民房业主签订5年期房屋租赁协议，对西北侧影响安全距离的民房实施租赁管控，房屋租赁后予以闲置，房屋无人居住、无人员活动、不投入任何使用。经租赁管控后，仓库外墙至西北侧最近民房净距提升至66.46m。结合库房建筑面积、建筑结构、内外部安全距离现状，依据GB50161-2022相关规定，库区允许最大储存药量可恢复至9000kg。本次安全现状评价按照9000kg核定储存药量开展评价工作。 **本次评价的综合结论为：通过对瑞丽市邵辰商贸有限公司在烟花爆竹的经营、储存过程中的危险、有害因素及现场进行安全评价，该公司在烟花爆竹的经营、储存过程中，已经按照国家对烟花爆竹经营的有关规定制定了一系列安全管理制度，并采取了相应的安全防护措施，在经营实践中证明这些措施是合理的、有效的，因此，本报告的评价结论为：符合安全要求。**

评价项目其他信息	

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

