

贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

用人单位(建设单位)名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司	用人单位(建设单位)地址	贵州省安顺市紫云自治县火花镇龙头村	用人单位(建设单位)联系人	骆元忆
技术服务项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司紫云自治县火花加油站职业病危害控制效果评价报告	技术服务类型	职业病危害控制效果评价	用人单位(建设单位)联系电话	13595365170
项目负责人	潘贵超	报告编写人	潘贵超	工程技术人员	潘贵超
报告审核人	罗蔚	报告签发人	张延顺	报告编号	GZHH2021107
现场调查人员	潘贵超	建设单位(用人单位)陪同人	余娅菲	调查时间	2021.7.7
现场调查合影照片					
现场采样及检测员	潘贵超	现场采样时间	2021.7.21	建设单位(用人单位)陪同人	余娅菲
现场采样及检测照片					
现场采样陪同人合影照片					