

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	浦北县铅锌矿有限责任公司新华铅锌银矿区安全生产条件评估报告		项目规模	
业务范围	采矿	合同期限		
项目类别	条件评估报告	报告提交时间		
安全评价 项目组及 报告编写 成员	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
	冯万能	1800000000201216		二级
	谭龙梅	S011032000110202000966		二级
	杨光强	1800000000301220		三级
报告审核人	章俊	S011053000110192003083		二级
技术负责人	黄军锋	S011053000110191001111		一级
过程控制 负责人	杨胜云	1600000000301400		三级
安全评价 项目现场 开展工作 情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	冯万能、谭龙梅	2021.7.9		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价 项目简介	浦北县铅锌矿有限责任公司位于浦北县铅锌矿有限责任公司位于广西壮族自治区钦州市浦北县东北部，坐落在浦北县六硯镇境内，原为浦北县国有铅锌银矿采选小型矿山，1997年10月改制组建为浦北县铅锌矿有限责任公司。			
评价项目 其他信息	2014年9月，经浦北县人民政府批准，完善了企业改制，成为一家民营股份制企业，现有从业人员300多人，各类专业技术人员20余人，现公司股东为卢明立。			

附件一

左数第三位项目负责人冯万能，左数第四位安全评价师谭龙梅

