

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石油天然气股份有限公司贵州贵州黔东南销售分公司文昌路加油站安全现状评价		项目规模	三级加油站
业务范围	4. b	合同期限		
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	彭建	S011053000110191001238		化学工程与工艺
	张春燕	1700000000301743		化学工程与工艺
	梁晓容	1700000000301763		化学工程与工艺
	赵彪	1700000000301705		过程装备与控制工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工技术
技术负责人	杨胜云	1600000000301400		自动化控制
过程控制负责人	罗蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	彭建、梁晓容	2022. 5. 21 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>中中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司文昌路加油站位于贵州省三穗县八弓镇文昌路，主要从事车用汽油、柴油的储存经营。</p> <p>本加油站现有 SF 储油罐 4 个；现有储油罐 4 个；其中个 30m<sup>3</sup> 0#柴油罐两个， 30m<sup>3</sup> 92#汽油罐两个， 30m<sup>3</sup> ， 储罐总容积 120m<sup>3</sup>， 柴油折半计算以后折为 90m<sup>3</sup>， 属于三级加油站。</p>			
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油			



评价师现场照片（项目负责人彭建、加油站陪同人员、评价师张春燕）