安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号：　　项目完成时间 ：2022 年 11 月 30 日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	合同编号	
评价项目概况			
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州毕节石油分公司毕节至生机高速公路加油一站安全现状评价报告	所在地区	毕节市
评价类别	预评价□　验收评价□　现状评价■　其他安全评价□		
项目审批机关		职工人数	
		销售额	
是否属跨省项目	是□　否■	资产总额	
是否生产剧毒化学品	是□　否■	是否存放剧毒化学品	是□　否■
所属业务类别（代码）	4b		

参加评价人员情况

姓 名	职业证书编号	资质等级	承担的主要工作	签 名
代俊	1800000000201218	二级	项目负责人	代俊
杨创	1100000000302746	三级	参与编制报告	杨创
李根	S011053000110193002389	三级	参与编制报告	李根

评价人员是否到现场勘验	是■否□	是否能够如实反映安全状况	是■　否□
是否在规定的时间完成评价报告	是■否□	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是■　否□
指出项目的安全隐患多少项	0	提出隐患治理建议措施多少项	22
被评价单位意见和建议	（盖章） 2022 年 12 月 3 日		

说明：1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。
2、该表需要被评价企业认可并盖章。

评价师到现场（左：代俊　右：秦南芳）



加油站全貌