

# 安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号:

项目完成时间: 2022年1月10日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		合同编号	
评价项目概况				
项目名称	贵州磷化(集团)有限责任公司3万吨/年磷酸铁项目(息烽)安全条件评价报告		所在地区	贵阳市息烽县
评价类别	预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 安全条件评价 <input checked="" type="checkbox"/> 其他安全评价 <input type="checkbox"/>			
项目审批机关	南明区应急局		职工人数	
			销售额	
是否属跨省项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		资产总额	
是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		是否存放剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
所属业务类别(代码)	4b			
参加评价人员情况				
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签名
徐丽丹	S0110530001102020 01790	二级	项目负责人	徐丽丹
张春燕	1700000000301743	三级	参与编制报告	张春燕
杨胜云	1600000000301400	三级	参与编制报告	杨胜云
评价人员是否到现场勘验		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否能够如实反映安全状况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否在规定的时间内完成评价报告		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
指出项目的安全隐患多少项		0	提出隐患治理建议措施多少项	0
被评价单位 意见和建议				

说明: 1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。

2、该表需要被评价企业认可并盖章。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类安全条件评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

