





安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号：

项目完成时间：2022年7月1日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		合同编号	
评价项目概况				
项目名称	贵州瑞丰建材有限公司商品混凝土生产及加工项目安全现状评价报告		所在地区	贵州省贵阳市南明区小碧乡黄泥哨村
评价类别	预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 其他安全评价 <input type="checkbox"/>			
项目审批机关	南明区应急局		职工人数	53
			销售额	
是否属跨省项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		资产总额	
是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		是否存放剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
所属业务类别（代码）	4b			
参加评价人员情况				
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签名
徐丽丹	S0110530001102020 01790	二级	项目负责人	
梁晓容	1700000000301763	三级	参与编制报告	
张春燕	1700000000301743	三级	参与编制报告	
评价人员是否到现场勘验		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否能够如实反映安全状况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否在规定的时间内完成评价报告		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
指出项目的安全隐患多少项		1	提出隐患治理建议措施多少项	1
被评价单位 意见和建议				

说明：1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。

2、该表需要被评价企业认可并盖章。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

