


安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号：

项目完成时间：2023年02月21日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	合同编号	
评价项目概况			
项目名称	贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司 AHF 法生产 10kt/a 氟化(氢)铵扩能项目安全条件评价	所在地区	黔南州福泉市
评价类别	预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 其他安全评价 <input type="checkbox"/>		
项目审批机关	黔南州应急管理局	职工人数	
		销售额	
是否属跨省项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	资产总额	
是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	是否存放剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
所属业务类别(代码)	4b		
参加评价人员情况			
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作
周永全	S01105300011019200 3044	二级	项目负责人
张春燕	1700000000301743	三级	参与编制报告
谭世春	1600000000301527	三级	参与编制报告
评价人员是否到现场勘验	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否能够如实反映安全状况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否在规定的时间内完成评价报告	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
指出项目的安全隐患多少项	1	提出隐患治理建议措施多少项	1
被评价单位 意见和建议			

说明：1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。

2、该表需要被评价企业认可并盖章。

现场勘验影像资料

