

安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号:

项目完成时间: 年 月 日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		合同编号	
评价项目概况				
项目名称	贵阳金禾联拓能源科技有限公司 培席壹号加油站建设项目安全条件评价		所在地区	贵阳市
评价类别	预评价 ☐ 验收评价 ☐ 条件评价 ☐ 其他安全评价 ☐			
项目审批机关	贵阳市应急管理局		职工人数	6
			销售额	
是否属跨省项目	是 ☐ 否 ☐		资产总额	
是否生产剧毒化学品	是 ☐ 否 ☐		是否存放剧毒化学品	是 ☐ 否 ☐
所属业务类别(代码)		4b		
参加评价人员情况				
姓 名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签 名
周永全	S011053000110231920 03044	二级	项目负责人	周永全
彭建	S011053000110191001 238	一级	参与编制报告	彭建
梁晓容	17000000000301763	二级	参与编制报告	梁晓容
评价人员是否到现场勘验		是 ☒ 否 ☐	是否能够如实反映安全状况	是 ☒ 否 ☐
是否在规定的时间完成评价报告		是 ☒ 否 ☐	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 ☒ 否 ☐
指出项目的安全隐患多少项		0	提出隐患治理建议措施多少项	0
被评价单位 意见和建议		 (盖章) 2022年 6月 5 日		



评价师现场照片（左到右：评价师梁晓容、项目负责人周永全、企业陪同人员）