


## 安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号:

项目完成时间:2021年12月28日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司			合同编号	
评价项目概况					
项目名称	贵州港安水泥有限公司企业 自用撬装加油装置安全现状 评价		所在地区	安顺市平坝区	
评价类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 其他安全评价				
项目审批机关	安顺市应急管理局		职工人数	2	
			销售额		
是否属跨省项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		资产总额		
是否生产剧毒化学品	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		是否存放剧毒化学品	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
所属业务类别(代码)		4b			
参加评价人员情况					
姓名	职业证书编号	资质等级	承担的主要工作		签名
李治友	1600000000201087	二级	项目负责人		
覃丹	S0110440001101920 02696	二级	冶金工程		
谭龙梅	S0110320001102020 00966	二级	化 学		
评价人员是否到现场勘验		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否能够如实反映安全状况		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否在规定的时间完成评价报告		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	评价人员是否遵守执业准则和职业道德		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
指出项目的安全隐患多少项		0	提出隐患治理建议措施 多少项		 5224240105 2021年1月5日
被评价单位 意见和建议					

说明: 1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。

2、该表需要被评价企业认可并盖章。



评价师现场照片（左到右，加油站陪同人员，评价师覃丹）



评价师现场照片（评价负责人李治友）