安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号：　　项目完成时间：　年　月　日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	合同编号	
评价项目概况			
项目名称	贵州迈达盛集团白云区能源有限公司摆拢加油加气站安全现状评价（加油部分）	所在地区	贵阳市白云区
评价类别	预评价□　验收评价□　现状评价□　其他安全评价□		
项目审批机关	贵阳市应急管理局	职工人数	10
		销售额	
是否属跨省项目	是□　否☑	资产总额	
是否生产剧毒化学品	是□　否☑	是否存放剧毒化学品	是□　否☑
所属业务类别（代码）	4b		

参加评价人员情况				
姓　名	职业证书编号	资质等级	承担的主要工作	签　名
李治友	1600000000201087	一级	项目负责人	李治友
何梅	S011053000110193002354	三级	参与编制报告	何梅
梁晓容	1700000000301763	三级	参与编制报告	梁晓容
周中福	S011053000110203001676	三级	参与编制报告	周中福
评价人员是否到现场勘验		是☑否□	是否能够如实反映安全状况	是☑　否□
是否在规定的时间完成评价报告		是☑否□	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是☑　否□
指出项目的安全隐患多少项		0	提出隐患治理建议措施多少项	0
被评价单位意见和建议	（盖章） 年　月　日			

说明：1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。
2、该表需要被评价企业认可并盖章。

视频监控

评价师现场照片（左到右：评价项目负责人李治友、企业陪同人、评价师梁晓容）