


# 安全评价机构安全评价工作业业绩表

项目编号： \_\_\_\_\_ 项目完成时间： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

|                 |   |  |                   |  |
|-----------------|---|--|-------------------|--|
| 机构名称            | 贵州昊华工程技术有限公司  |  | 合同编号              |  |
| 评价项目概况          |   |  |                   |  |
| 项目名称            | 六枝特区宏图加油站原址改建   | 所在地区   | 贵州省六盘水市           |  |
| 评价类别            | 预评价 <input type="checkbox"/> 条件评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 其他安全评价 <input type="checkbox"/> |  |                   |  |
| 项目审批机关          | 六盘水市应急管理局   |  | 职工人数              |  |
|                 |   |  | 销售额               |  |
| 是否属跨省项目         | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>  |  | 资产总额              |  |
| 是否生产剧毒化学品       | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>  |  | 是否存放剧毒化学品         | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 所属业务类别（代码）      | 4b  |  |                   |  |
| 参加评价人员情况        |   |  |                   |  |
| 姓名              | 职业资格证书编号  | 资质等级   | 承担的主要工作           | 签名   |
| 代俊              | 1800000000201218  | 二级   | 项目负责人             | 代俊   |
| 杨创              | 1100000000302746  | 三级   | 参与编制报告            | 杨创   |
| 李根              | S0110530001101930<br>02389  | 三级   | 参与编制报告            | 李根   |
| 评价人员是否到现场勘验     |   | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 是否能够如实反映安全状况      | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 是否在规定的时间内完成评价报告 |   | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 指出项目的安全隐患多少项    |   |  | 提出隐患治理建议措施多少项     |  |
| 被评价单位<br>意见和建议  | （盖章）<br> 2023年6月8日                              |  |                   |  |

说明：1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。

2、该表需要被评价企业认可并盖章。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类条件评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

