

安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号:

项目完成时间: 2022年11月28日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	合同编号	
评价项目概况			
项目名称	中国石化销售股份有限公司 贵州安顺平坝石油分公司夏 云加油站安全现状评价	所在地区	安顺市西秀区
评价类别	预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 其他安全评价 <input type="checkbox"/>		
项目审批机关	安顺市应急管理局	职工人数	8
		销售额	
是否属跨省项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	资产总额	
是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	是否存放剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
所属业务类别 (代码)	4b		
参加评价人员情况			
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作
谭龙梅	S0110320001102020 00966	二级	项目负责人、现场勘查
覃丹	S0110440001101920 02696	二级	现场勘查、编制报告
何梅	S0110530001101930 02354	三级	参与编制报告
赵彪	1700000000301705	三级	参与编制报告
评价人员是否到现场勘验	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否能够如实反映安全 状况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否在规定的时间内完成评价报 告	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	评价人员是否遵守执业 准则和职业道德	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
指出项目的安全隐患多少项	0	提出隐患治理建议措施 多少项	0
被评价单位 意见和建议	 (盖章) 2022年12月6日		

说明: 1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。

2、该表需要被评价企业认可并盖章。



评价师现场照片（从左到右，评价师覃丹，加油站陪同人员，评价负责人谭龙梅）