


# 安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号:

项目完成时间: 2023年6月21日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	合同编号	
评价项目概况			
项目名称	毕节市阴底乡凤山加油站现状评价	所在地区	毕节市
评价类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价	<input type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 其他安全评价	
项目审批机关		职工人数	
		销售额	
是否属跨省项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	资产总额	
是否生产剧毒化学品	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	是否存放剧毒化学品	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
所属业务类别(代码)	4b		
参加评价人员情况			
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作
代俊	1800000000201218	二级	项目负责人
杨创	1100000000302746	三级	参与编制报告
李根	S0110530001101930 02389	三级	参与编制报告
评价人员是否到现场勘验		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	是否能够如实反映安全状况
是否在规定的时间完成评价报告		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	评价人员是否遵守执业准则和职业道德
指出项目的安全隐患多少项		4	提出隐患治理建议措施多少项
被评价单位意见和建议			

说明: 1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。

2、该表需要被评价企业认可并盖章。

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

**现场勘验影像资料**（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有一人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

