


# 安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号: H19021-2023(FMKS) 项目完成时间: 2023年7月25日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		合同编号	
评价项目概况				
项目名称	贵州东峰锑业股份有限公司 贵州东峰锑业独山半坡锑矿 安全现状评价报告		所在地区	贵州省独山县
评价类别	预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 其他安全评价 <input type="checkbox"/>			
项目审批机关			职工人数	
			销售额	
是否属跨省项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		资产总额	
是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		是否存放剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
所属业务类别 (代码)	4b			
参加评价人员情况				
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签名
冯万能	1800000000201216	二级	项目负责人	
龚世远	1100000000303388	三级	参与编制报告	
况建	1800000000301196	三级	参与编制报告	
评价人员是否到现场勘验	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否能够如实反映安全状况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否在规定的时间内完成评价报告	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
指出项目的安全隐患多少项	6		提出隐患治理建议措施多少项	6
被评价单位 意见和建议	 (盖章) 2023年7月25日			

说明: 1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。  
2、该表需要被评价企业认可并盖章。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）



评价师现场踏勘照片

（左：评价师项目负责人冯万能；右：评价师龚世远）



矿山办公室现场踏勘照片（左：评价师项目负责人冯万能；右：评价师龚世远）



运输平巷现场踏勘照片（左：评价师龚世远；右：评价师项目负责人冯万能）



提升硐室现场踏勘照片

（左：评价师龚世远；右：评价师项目负责人冯万能）