



安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号:

项目完成时间: 2023年6月21日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	合同编号	HHGC2023191	
评价项目概况				
项目名称	贵州红星发展股份有限公司 安全现状评价	所在地区	安顺市丁旗镇	
评价类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 其他安全评价			
项目审批机关	贵州省应急厅	职工人数		
		销售额		
是否属跨省项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	资产总额		
是否生产剧毒化学品	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	是否存放剧毒化学品	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
所属业务类别(代码)				
参加评价人员情况				
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签名
彭建	S011053000110191001238	一级	项目负责人	
谭世春	1600000000301527	三级	参与编制报告	
张春燕	1700000000301743	三级	参与编制报告	
杨胜云	1600000000301400	三级	参与编制报告	
周中福	S011053000110203001676	三级	参与编制报告	
评价人员是否到现场勘验		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	是否能够如实反映安全状况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否在规定的时间内完成评价报告		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
指出项目的安全隐患多少项		23	提出隐患治理建议措施多少项	23
被评价单位 意见和建议	 (盖章) 2023年6月22日			

说明: 1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。

2、该表需要被评价企业认可并盖章。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

评价师现场勘验留影

