






安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号: HHGCPJ-2023(W)-303

项目完成时间: 2023年7月26日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		合同编号	
评价项目概况				
项目名称	镇宁海晶石油化工有限公司 加油站安全现状评价		所在地区	安顺市镇宁县
评价类别	预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 其他安全评价 <input type="checkbox"/>			
项目审批机关	安顺市应急管理局		职工人数	11
			销售额	
是否属跨省项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		资产总额	
是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		是否存放剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
所属业务类别(代码)	4b			
参加评价人员情况				
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签名
李治友	1600000000201087	二级	项目负责人、现场勘查、 报告编制	
任欢欢	S0110530001102020 01940	二级	现场勘查、报告编制	
梁晓容	1700000000301763	三级	项目组成员	
周中福	S0110530001102030 01676	三级	项目组成员	
评价人员是否到现场勘验	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否能够如实反映安全 状况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否在规定的时间内完成评价报告	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		评价人员是否遵守执业 准则和职业道德	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
指出项目的安全隐患多少项	1		提出隐患治理建议措施 多少项	1
被评价单位 意见和建议	(盖章)  2023年7月26日			

说明: 1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。

2、该表需要被评价企业认可并盖章。

(GB50156-2021)等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求，对镇宁海晶石油化工有限公司（加油站）进行了定性、定量评价，评价结论为：镇宁海晶石油化工有限公司（加油站）总体安全现状符合安全经营要求。

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



评价师现场照片（左到右，加油站陪同人员，评价负责人李治友，评价师任欢欢）