安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号：HHGCPJ-2023(W)-303　　项目完成时间 ：2023 年 7 月 26 日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	合同编号	
评价项目概况			
项目名称	镇宁海晶石油化工有限公司加油站安全现状评价	所在地区	安顺市镇宁县
评价类别	预评价☐　验收评价☐　现状评价☑　其他安全评价☐		
项目审批机关	安顺市应急管理局	职工人数	11
		销售额	
是否属跨省项目	是☐　否☑	资产总额	
是否生产剧毒化学品	是☐　否☑	是否存放剧毒化学品	是☐　否☑
所属业务类别（代码）	4b		

参加评价人员情况				
姓 名	职业证书编号	资质等级	承担的主要工作	签 名
李治友	1600000000201087	二级	项目负责人、现场勘查、报告编制	李治友
任欢欢	S0110530001102020 01940	二级	现场勘查、报告编制	任欢欢
梁晓容	1700000000301763	三级	项目组成员	梁晓容
周中福	S0110530001102030 01676	三级	项目组成员	周中福
评价人员是否到现场勘验		是☑否☐	是否能够如实反映安全状况	是☑　否☐
是否在规定的时间完成评价报告		是☑否☐	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是☑　否☐
指出项目的安全隐患多少项		1	提出隐患治理建议措施多少项	1
被评价单位意见和建议	（盖章） 2023 年 7 月 26 日			

说明：1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。

2、该表需要被评价企业认可并盖章。

	（GB50156-2021）等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求，对镇宁海晶石油化工有限公司（加油站）进行了定性、定量评价，评价结论为：镇宁海晶石油化工有限公司（加油站）总体安全现状符合安全经营要求。

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

评价师现场照片（左到右，加油站陪同人员，评价负责人李治友，评价师任欢欢）