



安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号: HHGCPJ-2023(W)-221

项目完成时间: 2023 年 6 月 25 日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		合同编号	
评价项目概况				
项目名称	中国石化销售股份有限公司 贵州安顺平坝石油分公司东 门加油站安全现状评价		所在地区	安顺市平坝区
评价类别	预评价 ☐ 验收评价 ☐ 现状评价 ☒ 其他安全评价 ☐			
项目审批机关	安顺市应急管理局		职工人数	7
			销售额	
是否属跨省项目	是 ☐ 否 ☒		资产总额	
是否生产剧毒化学品	是 ☐ 否 ☒		是否存放剧毒化学品	是 ☐ 否 ☒
所属业务类别(代码)		4b		
参加评价人员情况				
姓 名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签 名
李治友	火工及化工工艺	二级	项目负责人、现场勘查、 报告编制	
吴仲举	工业电气自动化	三级	现场勘查	
梁晓容	机 械	三级	报告编制	
周中福	安全工程	三级	项目组成员	
评价人员是否到现场勘验		是 ☒ 否 ☐	是否能够如实反映安全 状况	是 ☒ 否 ☐
是否在规定的时间完成评价报 告		是 ☒ 否 ☐	评价人员是否遵守执业 准则和职业道德	是 ☒ 否 ☐
指出项目的安全隐患多少项		0	提出隐患治理建议措施 多少项	0
被评价单位 意见和建议		(盖章) 		

说明: 1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。
2、该表需要被评价企业认可并盖章。

	(GB50156-2021)等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求,对中国石化销售股份有限公司贵州安顺平坝石油分公司东门加油站增加充电桩后进行了定性、定量评价,评价结论为:中国石化销售股份有限公司贵州安顺平坝石油分公司东门加油站符合安全经营要求。
--	---

说明:该表由报告编制人制作,至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



评价师现场照片(左到右,评价师吴仲举、加油站陪同人员、评价负责人李治友)