安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号：HHG(PJ)-2023(W)-079　项目完成时间 2023 年 3 月 26 日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		合同编号	
评价项目概况				
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司长昆西站加油加气站（加油部分）安全现状		所在地区	安顺市开发区
评价类别	预评价□　验收评价□　现状评价□　其他安全评价□			
项目审批机关	安顺市应急管理局		职工人数	5
			销售额	
是否属跨省项目	是□　否☑		资产总额	
是否生产剧毒化学品	是□　否☑		是否存放剧毒化学品	是□　否☑
所属业务类别（代码）	化学原料、化学品及医药制药业			
参加评价人员情况				
姓　名	职业证书编号	资质等级	承担的主要工作	签　名
李治友	1600000000201087	二级	项目负责人	李治友
何梅	S01105300011019300 2354	三级	参与编制报告	何梅
梁晓容	1700000000301763	三级	参与编制报告	梁晓容
周中福	S01105300011020300 1676	三级	参与编制报告	周中福
评价人员是否到现场勘验		是☑否□	是否能够如实反映安全状况	是☑　否□
是否在规定的时间完成评价报告		是☑否□	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是☑　否□
指出项目的安全隐患多少项		1	提出隐患治理建议措施多少项	1
被评价单位意见和建议	（盖章）　2023 年 3 月 26 日			

说明：1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。
2、该表需要被评价企业认可并盖章。

评价师现场照片（加油站陪同人员评价师梁晓容、项目负责人李治友）