





安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号: 114GCPJ-2023(W)-119 项目完成时间: 2023年4月1日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		合同编号	
评价项目概况				
项目名称	中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司台江加油站安全现状		所在地区	台江
评价类别	预评价 ☐ 验收评价 ☐ 现状评价 ☐ 其他安全评价 ☐			
项目审批机关	黔东南州应急管理局		职工人数	5
			销售额	
是否属跨省项目	是 ☐ 否 ☒		资产总额	
是否生产剧毒化学品	是 ☐ 否 ☒		是否存放剧毒化学品	是 ☐ 否 ☒
所属业务类别(代码)		化学原料、化学品及医药制药业		
参加评价人员情况				
姓 名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签 名
彭建	S011053000110191001238	二级	项目负责人	
何梅	S011053000110193002354	三级	参与编制报告	
梁晓容	17000000000301763	三级	参与编制报告	
周中福	S011053000110203001676	三级	参与编制报告	
评价人员是否到现场勘验		是 ☒ 否 ☐	是否能够如实反映安全状况	是 ☒ 否 ☐
是否在规定的时间内完成评价报告		是 ☒ 否 ☐	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 ☒ 否 ☐
指出项目的安全隐患多少项		1	提出隐患治理建议措施多少项	1
被评价单位意见和建议				

说明: 1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。

2、该表需要被评价企业认可并盖章。



配电室



评价师现场照片（加油站人员、评价师梁晓容）



评价师任欢欢、项目负责人彭建与业主照片（从左至右）