

# 安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号: HHQGZY 2023(W) 143 项目完成时间: 2023年5月20日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	合同编号	
评价项目概况			
项目名称	中海油贵州销售有限公司铜仁市帽子坡西加油站建设项目安全条件评价	所在地区	贵州省铜仁市碧江区
评价类别	预评价 <input type="checkbox"/> 安全条件评价 <input checked="" type="checkbox"/> 安全条件评价 <input type="checkbox"/> 其他安全评价 <input type="checkbox"/>		
项目审批机关	铜仁市应急管理局	职工人数	
		销售额	
是否属跨省项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	资产总额	
是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	是否存放剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
所属业务类别 (代码)	化学原料、化学品及医药制药业		
参加评价人员情况			
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作
谭龙梅	S011032000110202000966	二级	项目负责人
梁晓容	1700000000301763	三级	参与编制报告
何梅	S011053000110193002354	三级	参与编制报告
周中福	S011053000110203001676	三级	参与编制报告
评价人员是否到现场勘验	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否能够如实反映安全状况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否在规定的时间完成评价报告	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
指出项目的安全隐患多少项	/	提出隐患治理建议措施多少项	/
被评价单位意见和建议	(盖章) 年 5 月 20 日		

说明: 1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。  
2、该表需要被评价企业认可并盖章。





评价师现场照片（项目负责人谭龙梅、企业陪同人，评价师梁晓容）