

安全评价业务网上公开信息表

| | | | | |
|-------|---------------------------------|------------------------|------|------------------|
| 机构名称 | 贵州昊华工程技术有限公司 | | 资质证号 | APJ-（黔）-011 |
| 项目名称 | 大冶市民复桥矿产品有限公司铜铁矿地下开采扩建工程安全预评价报告 | | 项目规模 | 3万 t/a |
| 业务范围 | 安全评价 | 合同期限 | | 2022年6月到2022年10月 |
| 项目类别 | 预评价报告 | 报告提交时间 | | 2022年3月 |
| 安全评价项 | 评价师姓名 | 证书编号 | | 职业资格证书等级 |
| | 吴莹 | S011041000110192002545 | | 二级 |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------|---------------------------|----|--|
| 见 | 项目组及报告编写成员 | 冯万能 | 1800000000201216 | 二级 | |
| | | 章俊 | S011053000110192003083 | 二级 | |
| | | 刘学威 | 1200000000300709 | 二级 | |
| | 报告审核人 | 李利 | S011053000110191001181 | 一级 | |
| | 技术负责人 | 黄军锋 | S011053000110191001111 | 一级 | |
| | 过程控制负责人 | 杨胜云 | 1600000000301400 | 三级 | |
| | 安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘验人员 | 勘验时间及任务 | | |
| | | 冯万能、黄军锋 | 2022.6 | | |
| | | 现场勘验照片 | (至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片,附页) | | |
| | 安全评价项目简介 | | | | |
| 评价项目其他信息 | | | | | |

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）



安全评价师：吴莹、冯万能