

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	贵州思南西南水泥有限公司思南县灯油坝建筑石料用灰岩矿安全现状评价		项目规模	三等库
业务范围	安全评价	合同期限	2023年1月10到2023年7月9日	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2023年9月	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级	
	冯万能	1800000000201216	二级评价师	
	李泽志	1200000000300696	三级评价师	
	杨 创	1100000000302746	三级评价师	
报告审核人	李 利	S011053000110191001181	一级评价师	
技术负责人	黄军锋	S011053000110191001111	一级评价师	
过程控制负责人	谭龙梅	S011032000110202000966	三级评价师	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	冯万能、李泽志	2023. 2. 5		
	现场勘验照片			

		
<p>安全评价项目简介</p>	<p>思南县灯油坝建筑石料用灰岩矿原为贵州思南西南水泥有限公司思南县灯油坝水泥灰岩矿，原矿山于2014年8月4日取得铜仁市国土资源局颁发的采矿许可证，生产规模：120万吨/年，矿区面积：1.1392km²</p>	
<p>评价项目其他信息</p>	<p>矿区位于贵州高原剥蚀、侵蚀型低山沟谷地貌，地势北东高南西低，坡度较大，一般25—40°。矿区最高点位于矿区南东，海拔715m，最低点位于矿区北西低洼地带，海拔486m，最大相对高差229m，一般相对高差150~200m。</p>	

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。