

### 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	镇雄县花山乌蒙加油站安全现状评价报告	项目规模	二级加油站
业务范围	安全评价	合同期限	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2023年4月
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	谭龙梅	S011032000110202000966	二级
	覃丹	S011044000110192002696	二级
	杨胜云	1600000000301400	三级
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	二级
技术负责人	何梅	S011053000110193002354	三级
过程控制负责人	罗蔚	S011044000110191001016	一级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	谭龙梅、覃丹	2023年2月9日-2023年2月15日	
	现场勘验照片	照片详见评价报告	
安全评价项目简介	镇雄县花山乌蒙加油站场地位于云南省昭通市镇雄县花山乡花山村马家沟组，地理坐标为位置优越，交通便利。		
评价项目其他信息			

视频监控集中显示器



液位监测及报警系统



人孔操作井内部



灭火器



双层油罐渗漏检测报警仪



环保沟



双层管线渗漏检测报警仪



评价人员现场照片



左边为谭龙梅、中间为业主代表、右边为覃丹