


### 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证书号	APJ-(黔)-011
项目名称	云南昭通交通运输集团有限责任公司镇雄汽车经贸分公司魅角加油站安全现状评价报告		项目规模	三级加油站
业务范围	安全评价	合同期限		2023.1.10-2023.4.10
项目类别	安全现状评价	报告提交时间		3月
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
	谭龙梅	S011032000110202000966		二级
	覃丹	S011044000110192002696		二级
	杨胜云	1600000000301400		三级
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		二级
技术负责人	何梅	S011053000110193002354		三级
过程控制负责人	罗蔚	S011044000110191001016		一级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、覃丹	2023年2月9日-2023年2月15日		
	现场勘验照片	照片详见评价报告		
安全评价项目简介	云南昭通交通运输集团有限责任公司镇雄汽车经贸分公司魅角加油站场地位于云南是昭通市镇雄县旧府街道办事处龙井社区环城东路魅角,地理坐标为位置优越,交通便利。			
评价项目其他信息				


视频监控集中显示器 A 区



视频监控集中显示器 B 区




人孔操作井内部




灭火器



双层油罐和双层管道渗漏检测报警仪



液位仪检测报警仪



安全警示标志



评价人员现场照片

