

## 贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

用人单位(建设单位)名称	金沙凯利天然气有限公司	用人单位(建设单位)地址	该项目管道起于金沙县安底镇桂花村马头山小组的4#阀室,止于金沙县五龙街道外寨社区的金沙昆仑门站	用人单位(建设单位)联系人	吴继
技术服务项目名称	金沙凯利天然气有限公司遵义-赫章4#阀室至金沙昆仑天然气有限公司燃气管道项	技术服务类型	目职业病危害控制效果评价报告	用人单位(建设单位)联系电话	13116307023
项目负责人	田银银	报告编写人	杨成	工程技术人员	罗蔚
报告审核人	王鑫	报告签发人	罗蔚	报告编号	GZHH2023085
现场调查人员	赵彪	建设单位(用人单位)陪同人	高强菊	调查时间	2023.8.21
现场调查合影照片					
现场采样及检测员	赵彪、田银银	现场采样时间	2023年10月08日~2023年10月10日	建设单位(用人单位)陪同人	高强菊
现场采样及检测照片	 <p style="text-align: right;">值班室</p>				
现场采样陪同人合影照片					