

### 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证书号	APJ-（黔）-011
项目名称	宣威市申宇锌锆科技有限公司 20000t/a 锌粉生产项目安全现状 评价	项目规模	
业务范围	安全评价	合同期限	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2023 年 11 月
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	任欢欢	S01105300011020200 3044	二级
	覃丹	S01104400011019200 2696	二级
	杨胜云	1600000000301400	三级
	周中福	S01105300011020300 1676	三级
报告审核人	徐丽丹	S01105300011020200 1790	二级
技术负责人	罗蔚	S01104400011019100 1016	一级
过程控制负责人	何梅	S01105300011019300 2354	三级
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	覃丹、任欢欢	2023. 4. 8	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	因宣威市申宇锌锆科技有限公司《安全生产许可证》于 2024 年 02 月 06 日到期，该企业需要申请换证。为此，宣威市申宇锌锆科技有限公		

	<p>司特委托贵州昊华工程技术有限公司对其进行安全现状评价。</p> <p>本项目位于宣威市龙场镇龙场村委会姑竜村附近，距宣威市区约20km，距龙场镇约1.5km。生产区域与办公生活区分开布置，生产区域西南侧围墙外有一条约6m宽水泥路通过，道路将生活办公区与厂区分隔开来。沿水泥路向南可到达龙头水泥厂，向北与宣威-文兴的三级公路连通，公路以东是农田。厂区西北面厂界围墙外是一条从东北流向西南的龙场河（约15m宽）；厂界围墙与之间有约4m宽防洪堤，办公生活区过龙场河西北面为鼎盛精锌厂（现更名为瑞锌金属新材料有限公司），公司生产区域围墙距离其最近约40m；生产区域过龙场河西北面为农田及龙场镇污水处理厂，距离龙场镇污水处理厂19m。西南侧距离已停产龙头水泥厂133m；南侧距离已停产龙头采石场181m；厂址东侧、南侧及东南侧厂界围墙外为山坡。距厂区最近的一个村庄是西北面的姑竜村，距厂区约350m。</p>
<p>评价项目其他信息</p>	

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

**现场勘验影像资料**（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

