

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	都匀上峰西南水泥有限公司 贵州省都匀市杨柳街水泥用 石灰岩矿		项目规模	200 万 t/a
业务范围	安全评价	合同期限	2023.6 月-2023 年 8 月	
项目类别	安全设施验收 评价	报告提交时间	2023 年 8 月	
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级	
	冯万能	1800000000201216	二级	
	况 建	1800000000301196	三级	
	李泽志	1200000000300696	三级	
报告审核人	李 利	S011053000110191001181	一级	
技术负责人	黄军锋	S011053000110191001111	一级	
过程控制负责人	何 梅	S011053000110193002354	三级	
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员		勘验时间及任务	
	冯万能、李泽志		2023.6.18	
	现场勘验照片		（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	贵州省都匀市杨柳街水泥用石灰岩矿生产规模 200 万 t/a，开采矿种为水泥用石灰岩，矿区面积 0.3356km <sup>2</sup> ，开采深度由 +989m 至 +890m 标高。2023 年 5 月 30 日完成试运行，运行良好。都匀上峰西南水泥有限公司 2023 年 6 月委托贵州昊华工程技术有限公司对安全设施进行验收评价。			
评价项目其他信息	无			

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人在现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）



评价师和企业人员在+980m 凿岩工作面现场照片



评价师和企业人员在+965m 首采工作面现场照片



评价师和企业人员在卸料平台现场照片



评价师和企业人员在矿山办公室前照片