

### 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	黔西南州泰安水泥厂水泥灰岩矿		项目规模	80万 t/a
业务范围	安全评价	合同期限		2023.4月-2023年6月
项目类别	现状评价	报告提交时间		2023年6月
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
	李利	S011053000110191001181		一级
	杨创	1100000000302746		三级
	李泽志	1200000000300696		三级
报告审核人	冯万能	1800000000201216		一级
技术负责人	黄军锋	S011053000110191001111		一级
过程控制负责人	何梅	S011053000110193002354		三级
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员		勘验时间及任务	
	李利、杨创		2023.4.3	
	现场勘验照片		（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	黔西南州泰安水泥厂水泥灰岩矿位于兴义市北东方向的郑屯镇前丰村，直距兴义市城区约23km，行政区划属兴义市郑屯镇所辖。该矿山于2020年2月10日取得黔西南州自然资源局颁发的采矿许可证，证号为：C5223002010017130054534，矿区面积为0.1009km <sup>2</sup> ，开采标高：+1489m~+1340m；有效期：2020年1月至2031年1月。开采方式：露天开采。设计开采深度为+1489m~+1340m，开采规模为80万t/a，采用台阶式自上而下开采，中深孔爆破，公路开拓---汽车运输方案。贵州兴义西南水泥有限公司2023年4月委托贵州昊华工程技术有限公司对安全设施进行现状评价。			
评价项目其他信息	无			

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）



评价师在现场照片





评价师在办公室照片



评价师在卸料平台现场照片