

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	盘州市宏顺燃气有限公司液化石油气储配站安全现状评价报告	项目规模	
业务范围		合同期限	
项目类别	现状评价	报告提交时间	
安全评价 项目组及 报告编写 成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	赵芸	S0110530001101910012 41	一级
	谭龙梅	S0110320001102020009 66	二级
	杨胜云	1600000000301400	二级
	赵彪	1700000000301705	三级
	秦南芳	S0110530001101920029 64	二级
报告审核人	彭泊	0800000000101696	一级
技术负责人	罗蔚	S01104400011019100 1016	一级
过程控制 负责人	何梅	S01105300011019300 2354	三级
安全评价 项目现场 开展工作 情况	现场勘验人员 赵芸、秦南芳	勘验时间及任务 2024. 1. 16	
安全评价 项目简介	<p>盘州市宏顺燃气有限公司注册地位于贵州省六盘水市盘州市刘官街道小屯村，成立于2010年06月18日，法定代表人为万黑华，主要经营范围为液化石油气充装、销售，经营区域为盘州市。企业取得盘州市住房和城乡建设局核发的《燃气经营许可证》，有效期至2026年4月10日。该公司现有液化石油气储配站（以下简称“储配站”）一座，位于贵州省六盘水市盘州市刘官街道小屯村，储存规模为2个50m³储罐、1个30m³储罐。</p>		

评价项目	
其他信息	

安全评价业务网上公开信息表

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

现场勘验影像资料



现场照片 1：安全评价师在现场：大门



现场照片 2：安全评价师在现场：生产区入口