

贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

用人单位(建设单位)名称	贵州恒煌兴达石化加油站有限公司	用人单位(建设单位)地址	贵州省安顺市普定县穿洞街道普波大道与北环路交叉处	用人单位(建设单位)联系人	林忠凡
技术服务项目名称	贵州恒煌兴达石化加油站有限公司工作场所职业病危害因素检测	技术服务类型	职业病危害因素检测	用人单位(建设单位)联系电话	15902543063
项目负责人	龙治富	报告编写人	王成	工程技术人员	罗蔚
报告审核人	罗蔚、赵彪	报告签发人	罗蔚	报告编号	GZHHZW-检-166(2023)
现场调查人员	王成	建设单位(用人单位)陪同人	林忠凡	调查时间	2023.12.18
现场调查合影照片					
现场采样及检测员	王成	现场采样时间	2023年12月22日	建设单位(用人单位)陪同人	林忠凡
现场采样及检测照片					

现场采样陪
同人合影照
片

