贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

用人单位（建设单位）名称	贵州都匀豪龙水泥有限公司	**用人单位（建设单位）地址**	都匀市墨冲镇月亮洞	**用人单位（建设单位）联系人**	胡红斌
技术服务项目名称	贵州都匀豪龙水泥有限公司职业病危害现状评价	**技术服务类型**	职业病危害现状评价	**用人单位（建设单位）联系电话**	18785445976
项目负责人	王鑫	**报告编写人**	王鑫、龙继伍	**工程技术人员**	王鑫
报告审核人	赵彪	**报告签发人**	罗蔚	**报告编号**	GZHH2023047
现场调查人员	王鑫	**建设单位（用人单位）陪同人**	胡红斌	**调查时间**	2023-04-16
现场调查合影照片					
现场采样及检测员	王鑫、龙继伍、龙治富、潘贵超	**现场采样时间**	2023.4.19-4.21	**建设单位（用人单位）陪同人**	胡红斌
现场采样及检测照片					

现场采样陪同人合影照片	