

安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号：HHGCPJ-2023(W)-071 项目完成时间：2024年03月20日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		合同编号	HH2024030
评价项目概况				
项目名称	遵义市播州区恒顺加油站安全现状评价报告	所在地区	贵州遵义	
评价类别	预评价 ☐ 验收评价 ☐ 现状评价 ☒ 其他安全评价 ☐			
项目审批机关	遵义市应急管理局	职工人数	4人	
		销售额		
是否属跨省项目	是 ☐ 否 ☒	资产总额		
是否生产剧毒化学品	是 ☐ 否 ☒	是否存放剧毒化学品	是 ☐ 否 ☒	
所属业务类别（代码）	4b			
参加评价人员情况				
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签名
王林	1800000000201352	二级	项目负责人	王林
杨霞	1700000000301706	三级	参与编制报告	杨霞
赵彪	1700000000301705	三级	参与编制报告	赵彪
评价人员是否到现场勘验		是 ☒ 否 ☐	是否能够如实反映安全状况	是 ☒ 否 ☐
是否在规定的时间内完成评价报告		是 ☒ 否 ☐	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 ☒ 否 ☐
指出项目的安全隐患多少项		4	提出隐患治理建议措施多少项	4
被评价单位意见和建议	（盖章） 2024年3月20日			

说明：1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。
2、该表需要被评价企业认可并盖章。

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	遵义市播州区恒顺加油站安全现状评价报告		项目规模	600 万
业务范围	安全评价	合同期限		2024 年 02 月到 2024 年 03 月
项目类别	安全现状评价	报告提交时间		2024 年 03 月
安全评价项目组 及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		职业证书等级
	王林	1800000000201352		二级
	杨霞	1700000000301706		三级
	赵彪	1700000000301705		三级
	何梅	S011053000110193002354		三级
	周中福	S01105300011020301676		三级
	报告审核人	周永全	S011053000110192003044	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		一级
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400		三级
现场勘验人员	勘验时间及任务			
	王林、杨霞	2023. 03. 15		
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验照片			
安全评价项目简介	企业名称：遵义市播州区恒顺加油站 地址：贵州省遵义市播州区新民镇惠民村青山寨组 项目性质：汽油、柴油储存经营，三级加油站 经济类型：私营			
评价项目其他信息				

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。