

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	贵州康宇顺有机肥料有限公司 有机肥料、掺混肥料、有机-无机 复混肥料项目		项目规模	20000 t/a 有机肥料；6000 t/a 掺混肥料；600 t/a 有机-无机复混肥
业务范围	/	合同期限		2024.5.8-2024.7.8
项目类别	现状评价	报告提交时间		
安全评价项目组 及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	覃丹	S011044000110192002696		冶金工程
	杨胜云	1600000000301400		电气自动化
	赵敏	CAWS530000230300747		安全工程
	周中福	S011053000110203001676		安全工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化学工程
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺
过程控制负责人	何梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
安全评价项目现场 开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	覃丹、赵敏	2024 年 5 月 15 日到现场了解项目、概况位置，检查周边防火间距等		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	贵州康宇顺有机肥料有限公司是一家生产有机类肥料、生物有机类肥料、有机无机类肥料、有机质类、有机-无机复混肥料、有机-无机类化肥等肥料的企业。公司现有三条生产线分别为有机肥料生产线、掺混肥料生产线、有机-无机复混肥料生产线。			
评价项目其他信息				

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

评价师现场勘验留影

