

安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号： 项目完成时间： 年 月 日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		合同编号	
评价项目概况				
项目名称	龙里县谷脚供销社洗马加油站安全现状评价		所在地区	龙里
评价类别	预评价 ☐ 验收评价 ☐ 现状评价 ☒ 其他安全评价 ☐			
项目审批机关			职工人数	
			销售额	
是否属跨省项目	是 ☐ 否 ☒		资产总额	
是否生产剧毒化学品	是 ☐ 否 ☒		是否存放剧毒化学品	是 ☐ 否 ☒
所属业务类别（代码）		4b		
参加评价人员情况				
姓 名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签 名
秦南芳	S011053000110192002964	二级	项目负责人	
杨创	CAWS530000230201036	二级	参与编制报告	
李根	S011053000110193002389	三级	参与编制报告	
张婷敏	1600000000201332	二级	参与编制报告	
评价人员是否到现场勘验		是 ☒ 否 ☐	是否能够如实反映安全状况	是 ☒ 否 ☐
是否在规定的时间内完成评价报告		是 ☒ 否 ☐	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 ☒ 否 ☐
指出项目的安全隐患多少项		9	提出隐患治理建议措施多少项	9
被评价单位意见和建议		（盖章） 年 月 日		

说明：1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。

2、该表需要被评价企业认可并盖章。

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	龙里县谷脚供销社洗马加油站安全现状评价		项目规模	
业务范围		合同期限		
项目类别	现状评价		报告提交时间	2024 年 4 月 10 日
安全评价 项目组及 报告编写 成员	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
	秦南芳	S011053000110192002964		二级
	杨创	CAWS530000230201036		二级
	李根	S011053000110193002389		三级
	张婷敏	1600000000201332		二级
报告审核人	彭泊	S011053000110192002964		一级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		一级
过程控制负责人	谭龙梅	S011032000110202000966		二级
安全评价	现场勘验人员	勘验时间及任务		
项目现场	秦南芳、李根	2024 年 3 月 4 日，加油站现状检查。		
开展工作 情况	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价 项目简介	龙里县谷脚供销社洗马加油站成立于 1995 年 6 月，位于贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县洗马镇羊昌村，主要从事汽油和柴油的零售业务，站内现有员工 5 人，余渠江为主要负责人，配置安全管理人员（秦芸）1 人，负责公司日常安全管理工作。该站于 2021 年 5 月 10 日取得由黔南布依族苗族自治州应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》黔南 WH 经许证字〔2021〕138 号，有效期至 2024 年 5 月 10 日。现加油站内采用非承重罐池，内设有单罐容积为 50m³ 的双层卧式埋地 92#汽油储罐 1 个、单罐容积为 50m³ 的双层卧式埋地 95#汽油储罐 1 个、单罐容积为 50m³ 的双层卧式埋地柴油储罐 1 个。加油站内共配置 4 台加油机，包括 1 台潜油泵式单枪单油品汽油加油机（92#）、2 台自吸式单枪单油品柴油加油机（柴油）和 1 台潜油泵式双枪双油品汽油加油机（92#和 95#）。加油站油罐设置有带高液位报警功能的液位监测系统及防溢阀，设置有双层罐和加油双层管道防渗漏在线监测系统。出油管线埋地部分为双层复合管线，其余管线均采用无缝钢管。采用密闭式卸油方式卸油，采用卸油油气回收及加油油气回收工艺（分散式）。站内建构物按照规范设置了防雷设施，并配置了相关消防器材和视频监控系统。			

	为二级站。
评价项目 其他信息	

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

