

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司西郊加油站安全现状评价		项目规模	二级加油站
业务范围	4. b	合同期限		
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	梁晓容	CAWS530000230200955		机械/化工
	何 梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
	周中福	S011053000110203001676		安全工程
	覃 丹	S011044000110192002696		冶金工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工工艺
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺
过程控制负责人	谭龙梅	S011032000110202000966		化 学
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	梁晓容、覃丹	2024. 3. 1 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	该加油站设双层埋地卧式储油罐五个，一个停用（已注水盲堵，该油罐的操作井内未设置进油口），在用四个。其中在用的车用柴油油罐 30m3 一个，92#汽油油罐 30m3 一个，95#汽油油罐 30m3 一个，98#汽油油罐 30m3 一个，总容积为 120m3，柴油折半计算后为加油站总容积为：105m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，该加油站为二级加油站。			

评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油 评价结论： 根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求，对中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司西郊加油站进行了定性、定量评价，评价结论为：中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司西郊加油站总体安全现状符合安全经营要求。
----------	--

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



评价师现场照片（右到左：项目负责人梁晓容、企业陪同人，评价师覃丹）