

贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

用人单位（建设单位）名称	福泉市福松加油站	用人单位（建设单位）地址	福泉市陆坪镇松江村街上组	用人单位（建设单位）联系人	吴承筑
技术服务项目名称	福泉市福松加油站建设项目职业病危害控制效果评价报告	技术服务类型	职业病危害控制效果评价报告	报告编号	GZHH2024025
技术服务项目组人员	田银银、王敏、王鑫、罗蔚、游龙江			出具报告时间	2024.6.28
现场调查人员	田银银	现场调查时间	2024.3.30	建设单位（用人单位）陪同人	吴承筑
现场采样及检测人员	田银银、赵彪	现场采样时间	2024.4.19-2024.4.21	建设单位（用人单位）陪同人	吴承筑
现场调查合影照片	(照片需要)				
					
陪同人合影，照片规格约 5×7 居中)					



现场采样及检测照片



(至少 2 张、照片规格约 5×7 居中)