

## 安全评价业务网上公开信息表

|                          |   |                            |             |
|--------------------------|---|----------------------------|-------------|
| 机构名称                     | 贵州昊华工程技术有限公司  | 资质证号                       | APJ-（黔）-011 |
| 项目名称                     | 榕江县平江加油站安全现状评价报告  | 项目规模                       | 三级加油站       |
| 业务范围                     | 安全现状评价  | 合同期限                       |             |
| 项目类别                     | 安全现状评价  | 报告提交时间                     | 2025年2月     |
| 安全评价项目<br>项目组及报告<br>编写成员 | 评价师姓名   | 证书编号                       | 职业资格证书等级    |
|                          | 彭建  | S011053000110191001238     | 一级          |
|                          | 任欢欢   | S011053000110202001940     | 二级          |
|                          | 何梅  | S011053000110193002354     | 三级          |
|                          | 赵敏  | CAWS530000230300747        | 三级          |
|                          | 梁晓容   | CAWS530000230201048        | 二级          |
| 报告审核人                    | 周永全   | S011053000110192003044     | 二级          |
| 技术负责人                    | 罗蔚  | S011044000110191001016     | 一级          |
| 过程控制负责人                  | 谭世春   | 1600000000301527           | 三级          |
| 安全评价项目<br>现场开展<br>工作情况   | 现场勘验人员  | 勘验时间及任务                    |             |
|                          | 彭建、任欢欢  |                            |             |
|                          | 现场勘验照片  | （至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页） |             |
| 安全评价项目简介                 | 该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。加油站设置3个单层钢制罐，设有防渗池，2台加油机。                 |                            |             |
| 评价项目其他信息                 | 受榕江县平江加油站的委托，本次评价的范围是榕江县平江加油站的周边环境、平面图布置、加油、卸油工艺、储存设施、安全管理及辅助设施等安全评价。 |                            |             |

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

