

贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 用人单位（建设单位）名称 | 福泉市瑞兴铸造有限公司 | 用人单位（建设单位）地址 | 贵州省黔南州福泉市牛场镇西北街村牛场化肥工厂内 | 用人单位（建设单位）联系人 | 伍玉友 |
| 技术服务项目名称 | 福泉市瑞兴铸造有限公司工作场所职业病危害因素检测报告 | 技术服务类型 | 定期检测 | 报告编号 | GZHHZW-检-002(2026) |
| 技术服务项目组人员 | 潘贵超、田银银、王鑫、游龙江、罗蔚 | | | 出具报告时间 | 2026.4.1 |
| 现场调查人员 | 潘贵超、田银银 | 现场调查时间 | 2025.12.1 | 建设单位（用人单位）陪同人 | 伍玉友 |
| 现场采样及检测人员 | 潘贵超、田银银 | 现场采样时间 | 2026.01.04 | 建设单位（用人单位）陪同人 | 伍玉友 |
| 现场调查合影照片 |  <p style="text-align: right; font-size: small;">2025.12.01</p> | | | | |
| 现场采样及检测照片 | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p style="font-size: x-small;">2026.01.04</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p style="font-size: x-small;">2026.01.04</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p style="font-size: x-small;">2026.01.04</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p style="font-size: x-small;">2026.01.04</p> </div> </div> | | | | |