

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	遵义县虾子供销社加油站安全现状评价报告		项目规模	600万
业务范围	安全评价	合同期限		2024年10月到2024年12月
项目类别	安全现状评价	报告提交时间		2024年12月
安全评价项目组及 报告编写成员	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
	王林	1800000000201352		二级
	杨霞	1700000000301706		三级
	赵彪	1700000000301705		三级
	何梅	S011053000110193002354		三级
	周中福	S01105300011020301676		三级
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		一级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		一级
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400		三级
安全评价项目现场 开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	王林、杨霞	2024.10.22		
	现场勘验照片			
安全评价项目简介	<p>企业名称：遵义县虾子供销社加油站</p> <p>地址：贵州省遵义市新蒲新区虾子镇和平村</p> <p>项目性质：汽油、柴油储存经营，二级加油站</p> <p>经济类型：私营</p>			

评价项目其他信息	<p>根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》等法律、法规和技术标准，评价组对遵义县虾子供销社加油站的基础资料、安全管理、环境安全、加油工艺、设施及安全措施、公用工程及辅助设施等内容的现状进行了定性、定量评价分析。加油站的外部安全条件、总平面布置、加油卸油工艺、储存设施符合要求，公用辅助设施配置完善，安全管理工作落实到位。能满足国家有关安全生产法律、法规和相关标准、规范的要求。综上所述，本报告的整体现状评价结论为：<b>遵义县虾子供销社加油站总体安全现状符合安全经营要求。</b></p>
----------	---

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。