# 安全评价业务网上公开信息表

<table>
<tr><td>机构名称</td><td colspan="2">贵州昊华工程技术有限公司</td><td>资质证号</td><td>APJ-（黔）-011</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">陇川县振华烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹储存库区项目安全现状评价</td><td>项目规模</td><td>/</td></tr>
<tr><td>业务范围</td><td>安全评价</td><td colspan="2">合同期限</td><td>2026年06月至2026年12月</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>安全现状评价</td><td colspan="2">报告提交时间</td><td>2026年07月</td></tr>
<tr><td rowspan="6">安全评价项目组及报告编写成员</td><td>评价师姓名</td><td colspan="2">证书编号</td><td>职业证书等级</td></tr>
<tr><td>谭龙梅</td><td colspan="2">202310044652000000417</td><td>高级职称证书</td></tr>
<tr><td>覃　丹</td><td colspan="2">1500000000300222</td><td>三级安全评价师</td></tr>
<tr><td>杨胜云</td><td colspan="2">1600000000301400</td><td>三级安全评价师</td></tr>
<tr><td>赵彪</td><td colspan="2">1700000000301705</td><td>三级安全评价师</td></tr>
<tr><td>李治友</td><td colspan="2">1600000000201087</td><td>高级职称证书</td></tr>
<tr><td>报告审核人</td><td>范厚航</td><td colspan="2">1800000000200382</td><td>二级评价师</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>罗蔚</td><td colspan="2">201810033520000148</td><td>高级职称证书</td></tr>
<tr><td>过程控制负责人</td><td>谭世春</td><td colspan="2">1600000000301527</td><td>三级安全评价师</td></tr>
<tr><td rowspan="3">安全评价项目现场开展工作情况</td><td>现场勘验人员</td><td colspan="3">勘验时间及任务</td></tr>
<tr><td>谭龙梅、覃丹</td><td colspan="3">2026.6.17</td></tr>
<tr><td>现场勘验照片</td><td colspan="3">（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）</td></tr>
<tr><td>安全评价项目简介</td><td colspan="4">陇川县振华烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹储存库区位于云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县章凤镇广山村民小组荒地(库区场地地理坐标为东经97° 48’53″、北纬24° 09’13″)，本仓库为1.3级烟花爆竹仓库，前期因库区南侧架空通信线路外部安全距离不足，烟花爆竹经营（批发）许可证中核定药量为4000kg，现现已完成架空通信线路迁改整改（详见附件21），库房与线路间距大于35m，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）规范要求，本次报告以企业委托评价定量8000kg为准进行评价。<br>本次评价的综合结论为：通过对陇川县振华烟花爆竹有限</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | 责任公司在烟花爆竹的经营、储存过程中的危险、有害因素及现场进行安全评价，该公司在烟花爆竹的经营、储存过程中，已经按照国家对烟花爆竹经营有关规定制定了一系列安全管理制度，采取了相应的安全防护措施，在其经营实践中证明这些措施是合理的、有效的，因此，本报告的评价结论为：符合安全要求。 |
| 评价项目其他信息 | |

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

**现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，**除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

